## 表 比較検討地の基本情報

○∶該当あり

-:該当なし

			現在地 (印西クリーンセンター)	比較検討地				
				1	2	3	4	5
	住 所		印西市大塚1-1-1	印西市大森・草深地先	印西市泉・多々羅田地先	白井市平塚地先	本埜村みどり台3丁目地先	印旛村岩戸地先
概 況		_	現在、雑木とススキ、アズマネササ等の野原が広がる。南側にハウス、東側に習志野カントリークラブが隣接。送電線あり。	接地は、大手銀行等の特定業	現在耕作をされていない谷津田(2か所)、崖線の樹林帯を含む。現在、北側には果樹栽培地、畑など。	印旛村との境に位置。現在、 造成地。南北に10-20mの高 低差あり(南側が低い)。北総 鉄道の車両基地、調整池、水 田が隣接。	現在、樹林地。印西地区一般 廃棄物最終処分場近く。西側 に不耕作の谷津田、東側に造 成地と資材置き場、総武印旛 ゴルフ場が隣接。	
都市計画上の位置づけ (用途地域等)		第二種住居地域	準工業地域	準工業地域	工業専用地域及び	準工業地域	市街化調整区域	
			都市施設(ごみ焼却施設)	千葉ニュータウン中央駅圏8住区業 務施設地区地区計画	千葉ニュータウン中央駅圏9住区業務施設地区地区計画	市街化調整区域	千葉ニュータウン印西牧の原圏角田 地区地区計画	
農・緑の保全関連	生産緑地地区		_	_	_	_	_	_
	自然	特別地域	_	_	_	_	_	_
	公園	普通地域	_	_	_	_	_	_
	農用地区域		_	_	_	0	_	_
	鳥獣保護区		_	_	_	_	_	_
	埋蔵文化財・指定文化財		_	_	_	0	0	_
液状化・ 土砂災 害・水害 関連	急傾斜地崩壊危険区域		_	_	_	_	_	_
	急傾斜地崩壊危険箇所· 山腹崩壊危険箇所		_	_	_	_	_	_
	液状化危険度予測		_	_	_	_	_	_
	洪水(清	<b>是水想定区域</b> )	_	_	_	_	_	_
評価区域(3ha)の選定理由		_	・千葉ニュータウン中央駅圏 8住区業務施設地区の区域内 ・都市計画道路との接道 ・周辺住宅からの距離		・住宅をよけて、できるだけいびつにならない範囲 ・道路より南側は、住宅地、 埋蔵文化財及び農用地があ り、いびつな形状しか用地が 確保できない。	・本埜村の区域 ・面積約3haであり全域が評 価区域	・村から推薦のあった円の中 心 ・周辺住宅からの距離 ・平坦地を中心とする部分	

【図中の記号説明】











