

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：平成24年3月26日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 5cm, 100cm

単位： $\mu\text{Sv/h}$

地点	第1地点(風上)		第2地点(北側)		第3地点(西側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	10:45	10:47	10:42	10:44	10:16	10:18
測定値	0.308	0.242	0.157	0.174	0.323	0.233
前回比較	0.020	0.009	-0.009	0.000	-0.010	-0.007

地点	第4地点(風下場外)		第5地点(南側)		第6地点(東側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	10:20	10:22	10:25	10:27	10:30	10:32
測定値	0.342	0.279	0.281	0.198	0.268	0.283
前回比較	0.013	0.043	-0.001	0.024	-0.008	0.016

地点	第7地点(風下場内)		第8地点(テニスコート)		第9地点(灰出し場)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	10:10	10:12	9:59	10:01	10:48	10:50
測定値	0.265	0.279	0.267	0.231	0.269	0.197
前回比較	0.012	0.013	0.002	-0.027	0.033	-0.030

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：平成24年3月19日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 5cm, 100cm

単位： $\mu\text{Sv/h}$

地 点	第1地点(風上)		第2地点(北側)		第3地点(西側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	10:04	10:06	10:42	10:44	10:16	10:18
測定値	0.288	0.233	0.166	0.174	0.333	0.240
前回比較	0.116	0.022	0.029	-0.021	0.021	-0.018

地 点	第4地点(風下場外)		第5地点(南側)		第6地点(東側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	10:20	10:22	10:25	10:27	10:30	10:32
測定値	0.329	0.236	0.282	0.174	0.276	0.267
前回比較	0.019	-0.015	0.020	-0.016	0.000	0.003

地 点	第7地点(風下場内)		第8地点(テニスコート)		第9地点(灰出し場)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	10:10	10:12	9:59	10:01	10:48	10:50
測定値	0.253	0.266	0.265	0.258	0.236	0.227
前回比較	0.000	-0.013	0.011	0.028	0.023	0.036

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：平成24年3月12日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 5cm, 100cm

単位： $\mu\text{Sv/h}$

地 点	第1地点(風上)		第2地点(北側)		第3地点(西側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	9:11	9:12	9:46	9:48	9:23	9:24
測定値	0.172	0.211	0.137	0.195	0.312	0.258
前回比較	-0.199	-0.050	-0.025	0.030	-0.025	0.002

地 点	第4地点(風下場外)		第5地点(南側)		第6地点(東側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	9:25	9:28	9:32	9:33	9:35	9:37
測定値	0.310	0.251	0.262	0.190	0.276	0.264
前回比較	-0.009	-0.023	0.144	-0.002	-0.096	-0.012

地 点	第7地点(風下場内)		第8地点(テニスコート)		第9地点(灰出し場)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	9:17	9:18	9:02	9:04	9:06	9:08
測定値	0.253	0.279	0.254	0.230	0.213	0.191
前回比較	-0.023	-0.021	-0.032	-0.036	0.031	-0.006

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：平成24年3月7日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 5cm, 100cm

単位： $\mu\text{Sv/h}$

地 点	第1地点(風上)		第2地点(北側)		第3地点(西側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	9:48	9:49	10:33	10:35	10:06	10:08
測定値	0.371	0.261	0.162	0.165	0.337	0.256
前回比較	0.047	-0.014	0.017	-0.027	0.024	-0.028

地 点	第4地点(風下場外)		第5地点(南側)		第6地点(東側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	10:11	10:13	10:15	10:16	10:20	10:22
測定値	0.319	0.274	0.118	0.192	0.372	0.276
前回比較	-0.008	0.024	-0.168	0.000	0.076	-0.015

地 点	第7地点(風下場内)		第8地点(テニスコート)		第9地点(灰出し場)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	10:01	10:03	9:55	9:57	9:45	9:46
測定値	0.276	0.300	0.286	0.266	0.182	0.197
前回比較	0.035	0.030	0.026	0.024	-0.116	0.024

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：平成24年2月27日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 5cm, 100cm

単位： $\mu\text{Sv/h}$

地点	第1地点(風上)		第2地点(北側)		第3地点(西側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	9:32	9:34	10:08	10:10	9:43	9:45
測定値	0.324	0.275	0.145	0.192	0.313	0.284
前回比較	0.130	0.062	-0.019	-0.004	0.013	0.019

地点	第4地点(風下場外)		第5地点(南側)		第6地点(東側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	9:48	9:50	9:52	9:54	9:55	9:57
測定値	0.327	0.250	0.286	0.192	0.296	0.291
前回比較	-0.009	-0.022	0.003	0.001	-0.039	0.012

地点	第7地点(風下場内)		第8地点(テニスコート)		第9地点(灰出し場)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	9:38	9:40	9:25	9:27	9:29	9:31
測定値	0.241	0.270	0.260	0.242	0.298	0.173
前回比較	-0.113	0.013	0.001	-0.018	0.061	-0.026

