

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：平成26年3月25日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 5cm, 100cm

単位： $\mu$  Sv/h

地 点	第1地点		第2地点(北側)		第3地点(西側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	9:34	9:36	10:08	10:10	9:44	9:46
測定値	0.163	0.164	0.108	0.111	0.166	0.146
前回比較	-0.002	0.021	-0.006	0.000	-0.018	0.004

地 点	第4地点(場外)		第5地点(南側)		第6地点(東側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	9:48	9:50	9:52	9:54	9:57	9:59
測定値	0.179	0.174	0.062	0.102	0.147	0.181
前回比較	0.012	0.005	0.003	-0.018	-0.002	0.007

地 点	第7地点(場内)		第8地点(テニスコート)		第9地点(灰出し場)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	9:39	9:41	9:26	9:28	9:31	9:33
測定値	0.152	0.153	0.151	0.143	0.154	0.109
前回比較	0.000	0.011	-0.001	-0.005	0.017	-0.005

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：平成26年3月19日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 5cm, 100cm

単位： $\mu$  Sv/h

地 点	第1地点		第2地点(北側)		第3地点(西側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	8:43	8:45	9:17	9:19	8:53	8:55
測定値	0.165	0.143	0.114	0.111	0.184	0.142
前回比較	-0.001	-0.038	-0.004	-0.011	0.008	-0.014

地 点	第4地点(場外)		第5地点(南側)		第6地点(東側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	8:57	8:59	9:00	9:02	9:05	9:07
測定値	0.167	0.169	0.059	0.120	0.149	0.174
前回比較	-0.021	-0.013	-0.010	0.002	0.010	-0.001

地 点	第7地点(場内)		第8地点(テニスコート)		第9地点(灰出し場)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	8:47	8:49	8:34	8:36	8:38	8:40
測定値	0.152	0.142	0.152	0.148	0.137	0.114
前回比較	0.002	-0.008	0.003	-0.002	0.003	-0.001

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：平成26年3月12日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 5cm, 100cm

単位： $\mu$  Sv/h

地点	第1地点		第2地点(北側)		第3地点(西側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	8:43	8:45	9:16	9:18	8:53	8:55
測定値	0.166	0.181	0.118	0.122	0.176	0.156
前回比較	0.031	0.030	0.005	0.019	-0.009	-0.003

地点	第4地点(場外)		第5地点(南側)		第6地点(東側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	8:57	8:59	9:00	9:02	9:05	9:07
測定値	0.188	0.182	0.069	0.118	0.139	0.175
前回比較	0.021	0.034	0.008	0.005	-0.007	0.007

地点	第7地点(場内)		第8地点(テニスコート)		第9地点(灰出し場)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	8:47	8:49	8:35	8:37	8:40	8:42
測定値	0.150	0.150	0.149	0.150	0.134	0.115
前回比較	0.005	-0.008	0.004	0.001	-0.010	0.002

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：平成26年3月6日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 5cm, 100cm

単位： $\mu$  Sv/h

地 点	第1地点		第2地点(北側)		第3地点(西側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	13:00	13:02	14:34	14:36	13:10	13:12
測定値	0.135	0.151	0.113	0.103	0.185	0.159
前回比較	0.006	0.001	0.013	-0.018	0.012	0.019

地 点	第4地点(場外)		第5地点(南側)		第6地点(東側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	14:14	14:16	14:18	14:20	14:23	14:25
測定値	0.167	0.148	0.061	0.113	0.146	0.168
前回比較	-0.008	-0.004	0.003	0.003	0.004	-0.002

地 点	第7地点(場内)		第8地点(テニスコート)		第9地点(灰出し場)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	14:05	14:07	13:52	13:54	13:56	13:58
測定値	0.145	0.158	0.145	0.149	0.144	0.113
前回比較	-0.005	0.019	-0.007	-0.003	-0.015	-0.002

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：平成26年2月28日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 5cm, 100cm

単位： $\mu$  Sv/h

地 点	第1地点		第2地点(北側)		第3地点(西側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	11:22	11:24	11:57	11:59	11:33	11:35
測定値	0.129	0.150	0.100	0.121	0.173	0.140
前回比較	-0.026	-0.018	-0.001	0.012	0.011	-0.004

地 点	第4地点(場外)		第5地点(南側)		第6地点(東側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	11:37	11:39	11:41	11:43	11:45	11:47
測定値	0.175	0.152	0.058	0.110	0.142	0.170
前回比較	-0.016	-0.028	0.012	0.001	0.000	0.014

地 点	第7地点(場内)		第8地点(テニスコート)		第9地点(灰出し場)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	11:28	11:30	11:13	11:15	11:18	11:20
測定値	0.150	0.139	0.152	0.152	0.159	0.115
前回比較	0.026	0.025	0.013	0.008	0.018	-0.002

