

印西クリーンセンター周辺臭気に関するモニタリング報告書（12月）

【北側地区】

- 場所（確認地点） 小倉台一丁目（印西クリーンセンターの北西約450m地点）3地点
- 定期（週1回）モニタリング
 - 「臭い」が有る 6回（6日、9日、14日、21日、25日、28日）／13回中
 - 「臭い」が無い 7回／13回中
- 定期モニタリングを除き「臭い」があった日（一般通報含む）
 - 「臭い」が有る 4回（11日、19日、20日、25日）

12月の北側地区モニタリングでは計10回（9日）、臭いの有る日が報告されました。一般市民からの通報は有りませんでした。

印西クリーンセンターでは、その時間帯の焼却温度、排ガス濃度等の運転状況や風向き等の気象状況を確認しました。

運転状況は、いずれの時間帯も焼却中であり、燃焼室温度は800℃以上、窒素酸化物等の排ガス濃度は全て規制値と協定値を下回る値であり良好でした。

気象状況は、微風又は弱風（時間平均風速毎秒0.4m～3.1m）、風向きは印西クリーンセンターから内野地区（南東）、原山地区（東）、泉地区（北東）方面で、モニタリング地点は風上側又は横側になり風下側の時間帯はありませんでした。

※ 詳細は、別紙「印西クリーンセンター周辺臭気に関するモニタリング報告書（平成26年度12月）のとおりです。

【南側地区】

- 場所（確認地点） 内野一丁目、内野二丁目、高花四丁目（印西クリーンセンターの南東約1km地点、南南東約1km地点、東南東2km地点）の3地点
- 定期（週1回）モニタリング
 - 「臭い」が有る 0回／15回中
 - 「臭い」が無い 15回／15回中
 - ※印西クリーンセンターの風向き風下側（やや風下側を含む） 9回／15回中
- 定期モニタリングを除き「臭い」があった日（一般通報含む）
 - 「臭い」が有る 報告・通報とも無し

12月の南側地区モニタリングでは、臭いの有る日の報告はありませんでした。また、一般市民からの通報もありませんでした。

※ 詳細は、別紙「印西クリーンセンター周辺臭気に関するモニタリング報告書（平成26年度12月）のとおりです。

印西クリーンセンター周辺臭気に関するモニタリング報告書（平成26年度12月） 3枚目／3枚中（「臭いが有る」とき）

※モニタリングとは別に、「臭い」の通報があった場合も記録・公表します。

※1 北側地区とは北総鉄道北総線の北側に位置する地区とし、南側地区とは北総鉄道北総線の南側に位置する地区としています。


※2 下表の記載内容は、条件確認の色枠を除き、モニター協力者からの報告内容を記載しています。

条件確認の色枠、「温度」、「湿度」、「風向」、「風速」、「焼却炉の運転状況」及び「ごみの搬入出状況」は、印西クリーンセンター（以下「センター」）で確認し記載しています。

確認地点	北 側 地 区			
	小倉台一丁目① センターの北西 約450m地点			小倉台一丁目② 中央駅 センターの西南西 約380m地点
確認日（曜日）	19日（金）	20日（土）	25日（木）	11日（木）
時 間	19時20分	8時00分	5時40分	21時00分
天 気	晴・曇・雨	晴・曇・雨	晴・曇・雨	晴・曇・雨
温度（℃）	5℃	3℃	1℃	8℃
湿度（％）	38%	59%	71%	96%
風 向	・東からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。	・西北西からの風向き ※地点はセンターの風向きやや風上側になる。	・東からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。	・西からの風向き ※中央駅地点はセンターの風向きやや風上側になる。
風速（m/s）	1.8m/s	1.3m/s	1.4m/s	0.4m/s
焼却炉の運転状況	・3号炉を運転中（良好） ※燃烧室温度（時間平均）881℃（3号）、排ガス濃度は協定値以下	・3号炉を運転中（良好） ※燃烧室温度（時間平均）875℃（3号）、排ガス濃度は協定値以下	・1号炉と3号炉を運転中（良好） ※燃烧室温度（時間平均）868℃（1号）と893℃（3号）、排ガス濃度は1号炉と3号炉ともに協定値以下	・3号炉を運転中（良好） ※燃烧室温度（時間平均）869℃（3号）、排ガス濃度は協定値以下
ごみの搬入出状況	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行なし
印西クリーンセンターが要因と思われる「臭い」は有りますか？	有	有	有	有
「有」のとき、その程度は？	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う
「有」のとき、どのような臭いですか？	・腐敗臭（生ごみのような臭い） ・燃焼臭（焦げたような臭い） ・その他	未記入	未記入	・腐敗臭（生ごみのような臭い） ・燃焼臭（焦げたような臭い） ・その他
備 考	・電話連絡あり			・中央駅で感じた
所 見	・燃烧状況は良好、モニタリング地点は印西クリーンセンターの風向き横側で風下側ではないなど、「臭い」との関係は確認できない。	・燃烧状況は良好、モニタリング地点は印西クリーンセンターの風向きやや風上側になるなど、「臭い」との関係は確認できない。	・燃烧状況は良好、モニタリング地点は印西クリーンセンターの風向き横側で風下側ではないなど、「臭い」との関係は確認できない。	・燃烧状況は良好、中央駅地点は印西クリーンセンターの風向きやや風上側になるなど、「臭い」との関係は確認できない。

条件確認

12月の風向き(印西クリーンセンターの風上側を示す)



○確認時間帯の風向・風速

日	時間帯	風向	風速 (m/s)	臭い「有」
1(月)	8:00~9:00	北東	1.5	
	9:00~10:00	北東	1.7	
3(水)	7:00~8:00	南西	4.5	
5(金)	20:00~21:00	西	3.4	
6(土)	7:00~8:00	北西	2.2	北側地区
	8:00~9:00	北	1.9	
8(月)	8:00~9:00	西北西	2.0	
	9:00~10:00	西北西	1.5	
9(火)	6:00~7:00	北西	3.1	北側地区
	11:00~12:00	西北西	2.7	
11(木)	20:00~21:00	西	0.4	北側地区
13(土)	8:00~9:00	南西	1.6	
14(日)	7:00~8:00	北西	1.0	北側地区
15(月)	8:00~9:00	北西	2.2	
	10:00~11:00	北西	3.2	
17(水)	7:00~8:00	南西	5.3	
19(金)	19:00~20:00	東	1.8	北側地区
	21:00~22:00	東南東	2.0	
20(土)	7:00~8:00	西北西	1.3	北側地区
	7:00~8:00	西北西	1.3	
21(日)	8:00~9:00	南西	1.0	北側地区
22(月)	8:00~9:00	西	2.9	
	10:00~11:00	西	4.0	
23(火)	9:00~10:00	北西	4.7	
25(木)	5:00~6:00	東	1.4	北側地区
	5:00~6:00	東	1.4	北側地区
27(土)	7:00~8:00	北北西	1.1	
28(日)	7:00~8:00	西北西	1.9	北側地区
29(月)	8:00~9:00	北西	3.2	
	10:00~11:00	北西	4.2	
	16:00~17:00	西北西	1.8	
30(火)	20:00~21:00	南南西	0.6	

※ 確認時間を含む、1時間平均値を載せています。