

## 印西刈-沓ヶ-周辺臭気に関するモニタリング報告書（9月）

### 【北側地区】

- 場所（確認地点） 小倉台一丁目（印西刈-沓ヶ-の北西約450m地点）1地点  
・10月からは3名加わり4地点になります。

□ 定期（週1回）モニタリング

- 「臭い」が有る 4回（6日、9日、16日、22日）／5回中

- ・早朝（6時）と夜間（23時～24時）で、4回とも燃焼臭（焦げたような臭い）。
- ・焼却炉の運転状況は、4日とも良好でした。（燃焼室温度、排ガス濃度など）
- ・風向きは、印西刈-沓ヶ-の西北西（6日）、北西（9日、16日、22日）からの風向きでした。
- ・詳細は、別紙「印西刈-沓ヶ-周辺臭気に関するモニタリング報告書（平成26年度9月）1枚目／2枚中（定期モニタリング）のとおりです。

- 「臭い」が無い 1回（30日）／5回中

□ 定期モニタリングを除き「臭い」が有った日（一般通報含む）

- 「臭い」が有る 7回（12日、14日、15日、18日、20日、22日、24日）

- ・早朝（6時～7時頃）と夜間（23時）で、7回とも燃焼臭（焦げたような臭い）。
- ・焼却炉の運転状況は、7日とも良好でした。（燃焼室温度、排ガス濃度など）
- ・風向きは、印西刈-沓ヶ-の北西（14日、18日、22日）、北北西（20日）、北北東（24日）、北東（12日、15日）、からの風向きでした。
- ・詳細は、別紙「印西刈-沓ヶ-周辺臭気に関するモニタリング報告書（平成26年度9月）2枚目／2枚中（「臭いが有る」とき）のとおりです。

9月の北側地区モニタリングでは、計11回（10日）、臭いの有る日が報告されました。印西刈-沓ヶ-では、その時の焼却温度、排ガス濃度等の運転状況や風向き等の気象状況を確認しました。

運転状況は、いずれの日も焼却中であり、燃焼室温度は800℃以上、窒素酸化物等の排ガス濃度は全て規制値と協定値を下回る値であり良好でした。

気象状況は、ほとんどの日が弱風（時間平均風速毎秒1.8m）、印西刈-沓ヶ-から内野地区（南東）や戸神台地区（南西）方面への風向きであり、モニタリング地点は風上側又は横側で風下側になる時間帯はありませんでした。

## 【南側地区】

- 場所（確認地点） 内野一丁目、内野二丁目、高花四丁目（印西刈ヶ辻の南東約1Km 地点、南南東約 1km 地点、東南東 2km 地点） 3地点
  
- 定期（週1回）モニタリング
  - 「臭い」が有る 0回／12回中
    - ・詳細は、別紙「印西刈ヶ辻周辺臭気に関するモニタリング報告書（平成 26 年度 9 月）1 枚目／2 枚中（定期モニタリング）のとおりです。
  - 「臭い」が無い 12回／12回中
  
- 定期モニタリングを除き「臭い」があった日（一般通報含む）
  - 「臭い」が有る 一般通報1件（20日に3回）
    - ・20日（土）の3時台、7時台、8時20分頃で、3回とも「ツンとくる臭い、肥料の臭い、焦げ臭い」など。ここ2ヶ月～3ヶ月前から臭う。イオンの方、駅の方、周辺でも臭う。
    - ・風向きは、印西刈ヶ辻の北西（3時台）、西北西（7時台）、北北西（8時～9時）からの風向きでした。
    - ・焼却炉の運転状況は、良好でした。（燃烧室温度、排ガス濃度など）
    - ・詳細は、別紙「印西刈ヶ辻周辺臭気に関するモニタリング報告書（平成 26 年度 9 月）2 枚目／2 枚中（「臭いが有る」とき）のとおりです。

9月の南側地区モニタリングでは、臭いの有る日の報告はありませんでしたが、一般市民から臭いが有るとの通報が1件ありました。

その時の運転状況は、1号焼却炉と2号焼却炉を運転中であり、燃烧室温度は800℃以上、窒素酸化物等の排ガス濃度は全て規制値と協定値を下回る値であり良好でした。

その日の気象状況は、弱風（平均風速毎秒2.2m）、印西刈ヶ辻から内野地区（南東）や原山地区（西北西）方面への風向きであり、一般通報地点は横側で風下側になる時間帯はありませんでした。



印西クリーンセンター周辺臭気に関するモニタリング報告書（平成26年度9月） 2枚目/2枚中（「臭いがある」とき）

※モニタリングとは別に、「臭い」の通報があった場合も記録・公表します。



※1 北側地区とは北総鉄道北総線の北側に位置する地区とし、南側地区とは北総鉄道北総線の南側に位置する地区としています。

※2 下表の記載内容は、条件確認の色枠を除き、モニター協力者からの報告内容を記載しています。条件確認の色枠、「温度」、「湿度」、「風向」、「風速」、「焼却炉の運転状況」及び「ごみの搬入出状況」は、印西クリーンセンター（以下「センター」）で確認し記載しています。

確認地点	北 側 地 区							南 側 地 区		
	小倉台一丁目① センターの北西 約450m地点							戸神台二丁目 センターの北北東約900m地点		
確認日（曜日）	12日（金）	14日（日）	15日（月）	18日（木）	20日（土）	22日（月）	24日（水）	20日（土）		
時 間	23時00分	7時11分	6時00分	6時00分	7時00分	6時20分	6時00分	3時台	7時台	8時20分頃
天 気	未記入	未記入	未記入	未記入	未記入	未記入	未記入			
温度（℃）	20℃	20℃	19℃	19℃	17℃	17℃	18℃	18℃	17℃	17℃
湿度（％）	78%	92%	99%	73%	83%	94%	83%	77%	82%	83%
風 向	・北東からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。	・北西からの風向き ※地点はセンターの風向き風上側になる。	・北東からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。	・北西からの風向き ※地点はセンターの風向き風上側になる。	・北北西からの風向き ※地点はセンターの風向き風上側になる。	・北西からの風向き ※地点はセンターの風向き風上側になる。	・北北東からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。	・北西からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。	・西北西からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。	・北北西からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。
風速（m/s）	2.9m/s	1.6m/s	1.3m/s	2.1m/s	2.2m/s	1.8m/s	1.1m/s	1.7m/s	1.9m/s	1.6m/s
焼却炉の運転状況	・2号炉と3号炉を運転中（良好） ※燃焼室温度（時間平均）842℃（2号）と912℃（3号）、排ガス濃度は協定値以下	・2号炉を運転中（良好） ※燃焼室温度（時間平均）867℃、排ガス濃度は協定値以下	・2号炉を運転中（良好） ※燃焼室温度（時間平均）866℃、排ガス濃度は協定値以下	・2号炉を運転中（良好） ※燃焼室温度（時間平均）853℃、排ガス濃度は協定値以下	・1号炉と2号炉を運転中（良好） ※燃焼室温度（時間平均）855℃（1号）と906℃（2号）、排ガス濃度は協定値以下	・1号炉と2号炉を運転中（良好） ※燃焼室温度（時間平均）840℃（1号）と853℃（2号）、排ガス濃度は協定値以下	・1号炉と2号炉を運転中（良好） ※燃焼室温度（時間平均）906℃（1号）と887℃（2号）、排ガス濃度は協定値以下	・1号炉と2号炉を運転中（良好） ※燃焼室温度（時間平均）817℃（1号）と918℃（2号）、排ガス濃度は協定値以下	・1号炉と2号炉を運転中（良好） ※燃焼室温度（時間平均）882℃（1号）と910℃（2号）、排ガス濃度は協定値以下	・1号炉と2号炉を運転中（良好） ※燃焼室温度（時間平均）895℃（1号）と918℃（2号）、排ガス濃度は協定値以下
ごみの搬入出状況	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行なし
印西クリーンセンターが要因と思われる「臭い」は有りますか？	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
「有」のとき、その程度は？	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う
「有」のとき、どのような臭いですか？	・腐敗臭（生ごみのような臭い） ・燃焼臭（焦げたような臭い） ・その他	・腐敗臭（生ごみのような臭い） ・燃焼臭（焦げたような臭い） ・その他	・腐敗臭（生ごみのような臭い） ・燃焼臭（焦げたような臭い） ・その他	・腐敗臭（生ごみのような臭い） ・燃焼臭（焦げたような臭い） ・その他	・腐敗臭（生ごみのような臭い） ・燃焼臭（焦げたような臭い） ・その他	・腐敗臭（生ごみのような臭い） ・燃焼臭（焦げたような臭い） ・その他	・腐敗臭（生ごみのような臭い） ・燃焼臭（焦げたような臭い） ・その他	・腐敗臭（生ごみのような臭い） ・燃焼臭（焦げたような臭い） ・その他（ツンとくる臭い、肥料の臭い、焦げ臭いなど）	・腐敗臭（生ごみのような臭い） ・燃焼臭（焦げたような臭い） ・その他（ツンとくる臭い、肥料の臭い、焦げ臭いなど）	・腐敗臭（生ごみのような臭い） ・燃焼臭（焦げたような臭い） ・その他（ツンとくる臭い、肥料の臭い、焦げ臭いなど）
備 考								・一般通報（ここ2ヶ月～3ヶ月前から臭う。イオンの方、駅の方、周辺でも臭う。）		
所 見	・燃焼状況は良好、モニタリング地点は印西クリーンセンターの風向き横側で風下側ではないなど、「臭い」との関係は考えにくい。	・燃焼状況は良好、モニタリング地点は印西クリーンセンターの風向き風上側になるなど、「臭い」との関係は考えにくい。	・燃焼状況は良好、モニタリング地点は印西クリーンセンターの風向き横側で風下側ではないなど、「臭い」との関係は考えにくい。	・燃焼状況は良好、モニタリング地点は印西クリーンセンターの風向き風上側になるなど、「臭い」との関係は考えにくい。	同 左	同 左	・燃焼状況は良好、モニタリング地点は印西クリーンセンターの風向き横側で風下側ではないなど、「臭い」との関係は考えにくい。	・燃焼状況は良好、通報地点は印西クリーンセンターの風向き横側で風下側ではないなど、「臭い」との関係は考えにくい。	同 左	同 左



9月の風向き(印西クリーンセンターの風上側を示す)



日	曜日	風向き(度)	風向き
1	月	337.5	北北西
2	火	67.5	東北東
3	水	67.5	東北東
4	木	135	南東
5	金	225	南西
6	土	45	北東
7	日	315	北西
8	月	45	北東
9	火	315	北西
10	水	112.5	東南東
11	木	315	北西
12	金	45	北東
13	土	315	北西
14	日	67.5	東北東
15	月	90	東
16	火	45	北東
17	水	22.5	北北東
18	木	247.5	西南西
19	金	315	北西
20	土	337.5	北北西
21	日	67.5	東北東
22	月	315	北西
23	火	112.5	東南東
24	水	112.5	東南東
25	木	67.5	東北東
26	金	45	北東
27	土	337.5	北北西
28	日	22.5	北北東
29	月	112.5	東南東
30	火	90	東

日	曜日	風速(m/s)
1	月	3.1
2	火	2.9
3	水	2.9
4	木	2
5	金	3.1
6	土	2.7
7	日	2.8
8	月	2
9	火	3.8
10	水	2
11	木	1.8
12	金	2
13	土	2.9
14	日	2.1
15	月	1.6
16	火	1.9
17	水	3.8
18	木	2
19	金	1.7
20	土	2.2
21	日	2.5
22	月	2.1
23	火	1.9
24	水	2
25	木	3
26	金	3.9
27	土	4.7
28	日	4.6
29	月	3.4
30	火	1.6