

印西クリーンセンター周辺臭気に関するモニタリング報告書（平成 27 年 2 月）

【北側地区】

- 場所（確認地点） 小倉台一丁目（印西クリーンセンターの北西約 450m 地点） 2 地点
- 定期（週 1 回）モニタリング
 - 「臭い」が有る 3 回（7 日、10 日、18 日）／8 回中
 - 「臭い」が無い 5 回／8 回中
- 定期モニタリングを除き「臭い」があった日（一般通報含む）
 - 「臭い」が有る 2 回（13 日、25 日）

2 月の北側地区では計 5 回（5 日）、臭いの有る日が報告されました。（一般市民からの通報 1 回含む）

印西クリーンセンターでは、その時間帯の焼却温度、排ガス濃度等の運転状況や風向き等の気象状況を確認しました。

運転状況は、いずれの時間帯も焼却中であり、燃焼室温度は 800℃以上、窒素酸化物等の排ガス濃度は全て規制値と協定値を下回る値であり良好でした。

気象状況は、風速（時間平均風速）毎秒 0.2m～4.4m、風向きは印西クリーンセンターから原山地区（東）、戸神台地区（南南西）方面で、モニタリング地点は横側になり風下側の時間帯はありませんでした。

また、25 日（水）の一般通報については、印西消防署からの情報として、「原因は、泉野で建築中のビルが自家発電機の試運転をしていた際に不完全燃焼となり煙を発生したもの」とのことでした。

詳細は、別紙「印西クリーンセンター周辺臭気に関するモニタリング報告書（平成 26 年度 2 月）のとおりです。

【南側地区】

- 場所（確認地点） 内野一丁目、内野二丁目、高花四丁目（印西クリーンセンターの南東約 1Km 地点、南南東約 1km 地点、東南東 2km 地点）の 3 地点
- 定期（週 1 回）モニタリング
 - 「臭い」が有る 0 回／12 回中
 - 「臭い」が無い 12 回／12 回中

※印西クリーンセンターの風向き風下側（やや風下側を含む） 8 回／12 回中
- 定期モニタリングを除き「臭い」があった日（一般通報含む）
 - 「臭い」が有る 報告・通報とも無し

2 月の南側地区では、臭いの有る日の報告はありませんでした。詳細は、別紙「印西クリーンセンター周辺臭気に関するモニタリング報告書（平成 27 年 2 月）のとおりです。

印西クリーンセンター周辺臭気に関するモニタリング報告書（平成27年2月）

1枚目/3枚中（北側地区の定期モニタリング）

※1 北側地区とは北総鉄道北総線の北側に位置する地区としています。

※2 下表の記載内容は、条件確認の色枠を除き、モニター協力者からの報告内容を記載しています。

条件確認の色枠、「温度」、「湿度」、「風向」、「風速」、「焼却炉の運転状況」及び「ごみの搬入出状況」は、印西クリーンセンター（以下「センター」）で確認し記載しています。

確認地点	小倉台一丁目① センターの北西 約450m地点				小倉台一丁目② センターの北西 約450m地点			
	1週目 (1日(日)~7日 (土))	2週目 (8日(日)~14日 (土))	3週目 (15日(日)~21日 (土))	4週目 (22日(日)~28日 (土))	1週目 (1日(日)~7日 (土))	2週目 (8日(日)~14日 (土))	3週目 (15日(日)~21日 (土))	4週目 (22日(日)~28日 (土))
確認日(曜日)	7日(土)	10日(火)	16日(月)	23日(月)	4日(水)	11日(水)	18日(水)	25日(水)
時間	7時00分	6時30分	6時30分	6時30分	21時00分	21時00分	22時00分	21時00分
天気	晴(曇)・雨	晴・曇・雨	晴・曇・雨	晴・曇・雨	晴・曇・雨	晴・曇・雨	晴・曇(雨)	未記入
温度(℃)	0℃	マイナス2℃	2℃	7℃	5℃	5℃	4℃	7℃
湿度(%)	74%	56%	39%	100%	57%	57%	92%	65%
風向	・西からの風向き (前の時間帯は 北北東からの風 向き) ※地点はセン ターの風向き横 側になる。	・西からの風向き (前の時間帯は 西北西からの風 向き) ※地点はセン ターの風向き横 側(前の時間帯 はやや風上側)	・西北西からの風 向き ※地点はセン ターの風向きや や風上側になる。	・西北西からの風 向き ※地点はセン ターの風向きや や風上側になる。	・東北東からの風 向き ※地点はセン ターの風向き横 側になる。	・東北東からの風 向き ※地点はセン ターの風向き横 側になる。	・北北東からの風 向き(前の時間 帯も同じ風向き) ※地点はセン ターの風向き横 側になる。	・東北東からの風 向き ※地点はセン ターの風向き横 側になる。
風速(m/s)	0.2m/s(前の時 間帯0.8m/s)	1.9m/s(前の時 間帯2.0m/s)	2.5m/s	2.5m/s	2.9m/s	1.7m/s	4.4m/s(前の時 間帯3.4m/s)	2.7m/s
焼却炉の運転状況	・3号炉を運転中 (前の時間帯を 含め安定して良 好) ※燃焼室温度 (時間平均) 875℃(3号)、排 ガス濃度は協定 値以下	・3号炉を運転中 (前の時間帯を 含め安定して良 好) ※燃焼室温度 (時間平均) 862℃(3号)、排 ガス濃度は協定 値以下	・3号炉を運転中 (良好) ※燃焼室温度 (時間平均) 859℃(3号)、排 ガス濃度は協定 値以下	・1号炉と3号炉 を運転中(良好) ※燃焼室温度 (時間平均) 898℃(1号)と 880℃(3号)、排 ガス濃度は1号炉 と3号炉ともに協 定値以下	・3号炉を運転中 (良好) ※燃焼室温度 (時間平均) 909℃(3号)、排 ガス濃度は協定 値以下	・3号炉を運転中 (良好) ※燃焼室温度 (時間平均) 865℃(3号)、排 ガス濃度は協定 値以下	・3号炉を運転中 (前の時間帯を 含め安定して良 好) ※燃焼室温度 (時間平均) 897℃(3号)、排 ガス濃度は協定 値以下	・1号炉と3号炉 を運転中(良好) ※燃焼室温度 (時間平均) 888℃(1号)と 905℃(3号)、排 ガス濃度は1号炉 と3号炉ともに協 定値以下
ごみの搬入出状況	・ごみ収集車両 通行なし	・ごみ収集車両 通行なし	・ごみ収集車両 通行なし	・ごみ収集車両 通行なし	・ごみ収集車両 通行なし	・ごみ収集車両 通行なし	・ごみ収集車両 通行なし	・ごみ収集車両 通行なし
印西クリーンセンターが要因と思われる「臭い」はありますか？	(有)・無	(有)・無	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	(有)・無	有(無)
「有」のとき、その程度は？	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う
「有」のとき、どのような臭いですか？	・腐敗臭(生ごみ のような臭い) ・燃焼臭(焦げた ような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみ のような臭い) ・燃焼臭(焦げた ような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみ のような臭い) ・燃焼臭(焦げた ような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみ のような臭い) ・燃焼臭(焦げた ような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみ のような臭い) ・燃焼臭(焦げた ような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみ のような臭い) ・燃焼臭(焦げた ような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみ のような臭い) ・燃焼臭(焦げた ような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみ のような臭い) ・燃焼臭(焦げた ような臭い) ・その他
備考	・問い合わせ、苦 情はない。	・問い合わせ、苦 情はない。					・問い合わせ、苦 情はない。	

印西クリーンセンター周辺臭気に関するモニタリング報告書（平成27年2月）

3枚目／3枚中（「臭いが有る」とき）

※モニタリングとは別に、「臭い」の通報があった場合も記録・公表します。


※1 北側地区とは北総鉄道北総線の北側に位置する地区とし、南側地区とは北総鉄道北総線の南側に位置する地区としています。

※2 下表の記載内容は、条件確認の色枠を除き、モニター協力者からの報告内容を記載しています。

条件確認の色枠、「温度」、「湿度」、「風向」、「風速」、「焼却炉の運転状況」及び「ごみの搬入出状況」は、印西クリーンセンター（以下「センター」）で確認し記載しています。

条件確認	北側地区		
	確認地点	小倉台一丁目① センターの北西 約450 m地点	小倉台一丁目 センターの北西 約600 m～750m地点
	確認日（曜日）	13日（金）	25日（水）
	時間	6時30分	17時10分
	天気	晴・曇・雨	—
	温度（℃）	2℃	10℃
	湿度（％）	87%	45%
	風向	・西からの風向き（前の時間 帯も同じ風向き） ※地点はセンターの風向き 横側になる。	・東北東からの風向き（前の 時間帯は東からの風向き） ※地点はセンターの風向き 横側（前の時間帯も横側）
	風速（m/s）	2. 1m/s（前時間帯 2.0m/s）	3. 6m/s（前時間帯 4.1m/s）
	焼却炉の運転状況	・3号炉を運転中（前の時間 帯を含め安定して良好） ※燃烧室温度（時間平均） 860℃（3号）、排ガス濃度は 協定値以下	・1号炉と3号炉を運転中（前 の時間帯を含め安定して良 好） ※燃烧室温度（時間平均） 913℃（1号）と918℃（3号）、 排ガス濃度は1号炉と3号炉 ともに協定値以下
ごみの搬入出状況	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行なし	
印西クリーンセンターが要因と思 われる「臭い」は有りますか？	有	有	
「有」のとき、その程度 は？	・強く臭う ・臭う ・ 少し臭う	・強く臭う ・ 臭う ・少し臭う	
「有」のとき、どのよう な臭いですか？	・腐敗臭（生ごみのような臭 い） ・ 燃烧臭（焦げたような臭い） ・その他	・腐敗臭（生ごみのような臭 い） ・ 燃烧臭（焦げたような臭い） ・その他（異臭、煙が有る）	
備考	・問い合わせ、苦情はない。	・電話による一般通報、印西 消防署からの情報で、「原因 は、泉野で建築中のビル が自家用発電機の試運転を していた際に不完全燃焼と なり煙を発生したものと判明 した。	

2月の風向き(印西クリーンセンターの風上側を示す)



○確認時間帯の風向・風速

日	時間帯	風向	風速 (m/s)	臭い「有」
2(月)	8:00~9:00	西北西	5.7	
	9:00~10:00	西	5.2	
3(火)	9:00~10:00	東	2.5	
4(水)	20:00~21:00	東北東	2.9	
7(土)	6:00~7:00	西	0.2	北側地区
9(月)	8:00~9:00	北北西	3.9	
	9:00~10:00	北西	4.5	
10(火)	6:00~7:00	西	1.9	北側地区
11(水)	20:00~21:00	東北東	1.7	
13(金)	6:00~7:00	西	2.1	北側地区
	11:00~12:00	西北西	5.7	
16(月)	6:00~7:00	西北西	2.5	
	8:00~9:00	北西	3.5	
	9:00~10:00	西北西	3.6	
18(水)	21:00~22:00	北北東	4.4	北側地区
21(土)	9:00~10:00	東北東	2.3	
23(月)	6:00~7:00	西北西	2.5	
	6:00~10:00	北西	1.9	
	9:00~10:00	北北西	2.6	
25(水)	17:00~18:00	東北東	3.6	北側地区
	20:00~21:00	東北東	2.7	
27(金)	9:00~10:00	北北西	2.6	

※ 確認時間を含む、1時間平均値を載せています。