

印西クリーンセンター周辺臭気に関するモニタリング報告書（平成 27 年 4 月）

【北側地区】

- 場所（確認地点） 小倉台一丁目（印西クリーンセンターの北西約 450m 地点） 2 地点
- 定期（週 1 回）モニタリング
 - 「臭い」が有る 2 回（15 日、18 日）／10 回中
 - 「臭い」が無い 8 回／10 回中
- 定期モニタリングを除き「臭い」があった日（一般通報含む）
 - 「臭い」が有る 報告・通報とも無し

4 月の北側地区では計 2 回（2 日）、臭いの有る日が報告されました。

印西クリーンセンターでは、その時間帯の焼却温度、排ガス濃度等の運転状況や風向き等の気象状況を確認しました。

運転状況は、いずれの時間帯も焼却中であり、燃焼室温度は 800℃以上、窒素酸化物等の排ガス濃度は全て規制値と協定値を下回る値であり良好でした。

気象状況は、風速（時間平均風速）毎秒 1.9m と 0.8m、風向きは印西クリーンセンターから泉（北東）、内野二丁目（南南東）方面で、モニタリング地点は横側又はやや風上側になり風下側の時間帯はありませんでした。

詳細は、別紙「印西クリーンセンター周辺臭気に関するモニタリング報告書（平成 27 年 4 月）」のとおりです。

【南側地区】

- 場所（確認地点） 内野一丁目、内野二丁目、高花四丁目（印西クリーンセンターの南東約 1km 地点、南南東約 1.1km 地点、東南東 2km 地点）の 3 地点
- 定期（週 1 回）モニタリング
 - 「臭い」が有る 0 回／13 回中
 - 「臭い」が無い 13 回／13 回中

※印西クリーンセンターの風向き風下側（やや風下側を含む） 5 回／13 回中
- 定期モニタリングを除き「臭い」があった日（一般通報含む）
 - 「臭い」が有る 報告・通報とも無し

4 月の南側地区では、臭いの有る日の報告はありませんでした。詳細は、別紙「印西クリーンセンター周辺臭気に関するモニタリング報告書（平成 27 年 4 月）」のとおりです。

印西クリーンセンター周辺臭気に関するモニタリング報告書（平成27年4月）

1枚目/3枚中（北側地区の定期モニタリング）

※1 北側地区とは北総鉄道北総線の北側に位置する地区としています。

※2 下表の記載内容は、条件確認の色枠を除き、モニター協力者からの報告内容を記載しています。

条件確認の色枠、「温度」、「湿度」、「風向」、「風速」、「焼却炉の運転状況」及び「ごみの搬入出状況」は、印西クリーンセンター（以下「センター」）で確認し記載しています。

確認地点	小倉台一丁目① センターの北西 約450m地点					小倉台一丁目② センターの北西 約450m地点				
	1週目 (1日(水)~4日(土))	2週目 (5日(日)~11日(土))	3週目 (12日(日)~18日(土))		5週目 (26日(日)~30日(木))	1週目 (1日(水)~4日(土))	2週目 (5日(日)~11日(土))	3週目 (12日(日)~18日(土))	4週目 (19日(日)~25日(土))	5週目 (26日(日)~30日(木))
確認日(曜日)	4日(土)	11日(土)	15日(水)	18日(土)	29日(水)	1日(水)	8日(水)	15日(水)	22日(水)	29日(水)
時間	7時00分	6時30分	23時30分	7時00分	7時00分	21時00分	21時00分	21時00分	21時00分	21時00分
天気	晴(曇)・雨	晴(曇)・雨	晴(曇)・雨	晴(曇)・雨	晴(曇)・雨	未記入	晴(曇)・雨	晴(曇)・雨	晴・曇(雨)	晴(曇)・雨
温度(℃)	12℃	9℃	11℃	8℃	17℃	9℃	4℃	12℃	15℃	17℃
湿度(%)	59%	100%	80%	84%	81%	99%	82%	77%	93%	75%
風向	・東北東からの風向 ※地点はセンターの風向き横側になる。	・北西からの風向 ※地点はセンターの風向き風上側になる。	・南西からの風向 (前の時間帯は西南西からの風向き) ※地点はセンターの風向き横側(前の時間帯も横側)になる。	・北北西からの風向 (前の時間帯は北西からの風向き) ※地点はセンターの風向きや風上側(前の時間帯は風上側)になる。	・南東からの風向 ※地点はセンターの風向き風下側になる。	・北東からの風向 ※地点はセンターの風向き横側になる。	・北北西からの風向 ※地点はセンターの風向きや風上側になる。	・北北西からの風向 ※地点はセンターの風向きや風上側になる。	・東南東からの風向 ※地点はセンターの風向きや風下側になる。	・東南東からの風向 ※地点はセンターの風向きや風下側になる。
風速(m/s)	7.4m/s	3.4m/s	1.9m/s(前の時間帯1.6m/s)	0.8m/s(前の時間帯0.6m/s)	1.6m/s	6.9m/s	2.2m/s	1.8m/s	2.1m/s	1.8m/s
焼却炉の運転状況	・2号炉を運転中(良好) ※燃烧室温度(時間平均)914℃(2号)、排ガス濃度は協定値以下	・2号炉と3号炉を運転中(良好) ※燃烧室温度(時間平均)844℃(2号)と901℃(3号)、排ガス濃度は2号炉と3号炉ともに協定値以下	・2号炉と3号炉を運転中(前の時間帯を含め安定して良好) ※燃烧室温度(時間平均)863℃(2号)と911℃(3号)、排ガス濃度は2号炉と3号炉ともに協定値以下	・2号炉と3号炉を運転中(前の時間帯を含め安定して良好) ※燃烧室温度(時間平均)858℃(2号)と884℃(3号)、排ガス濃度は2号炉と3号炉ともに協定値以下	・3号炉を運転中(良好) ※燃烧室温度(時間平均)898℃(3号)、排ガス濃度は協定値以下	・2号炉を運転中(良好) ※燃烧室温度(時間平均)938℃(2号)、排ガス濃度は協定値以下	・2号炉と3号炉を運転中(良好) ※燃烧室温度(時間平均)886℃(2号)と895℃(3号)、排ガス濃度は2号炉と3号炉ともに協定値以下	・2号炉と3号炉を運転中(良好) ※燃烧室温度(時間平均)874℃(2号)と907℃(3号)、排ガス濃度は2号炉と3号炉ともに協定値以下	・3号炉を運転中(良好) ※燃烧室温度(時間平均)871℃(3号)、排ガス濃度は協定値以下	・3号炉を運転中(良好) ※燃烧室温度(時間平均)936℃(3号)、排ガス濃度は協定値以下
ごみの搬入出状況	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行なし
印西クリーンセンターが要因と思われる「臭い」は有りますか?	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)
「有」のとき、その程度は?	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う
「有」のとき、どのような臭いですか?	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃烧臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃烧臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃烧臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃烧臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃烧臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃烧臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃烧臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃烧臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃烧臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃烧臭(焦げたような臭い) ・その他
備考			・問い合わせ、苦情はない。	・問い合わせ、苦情はない。						

印西クリーンセンター周辺臭気に関するモニタリング報告書（平成27年4月）

2枚目／3枚中（南側地区の定期モニタリング）

※1 南側地区とは北総鉄道北総線の南側に位置する地区としています。

※2 下表の記載内容は、条件確認の色枠を除き、モニター協力者からの報告内容を記載しています。

条件確認の色枠、「温度」、「湿度」、「風向」、「風速」、「焼却炉の運転状況」及び「ごみの搬入出状況」は、印西クリーンセンター（以下「センター」）で確認し記載しています。

確認地点	内野一丁目 センターの南東 約1km地点					内野二丁目 センターの南南東 約1.1km地点					高花四丁目 センターの東南東 約2km地点			
	1週目 (1日(水)~4日(土))	2週目 (5日(日)~11日(土))	3週目 (12日(日)~18日(土))	4週目 (19日(日)~25日(土))	5週目 (26日(日)~30日(木))	2週目 (5日(日)~11日(土))	3週目 (12日(日)~18日(土))	4週目 (19日(日)~25日(土))	5週目 (26日(日)~30日(木))	2週目 (5日(日)~11日(土))	3週目 (12日(日)~18日(土))	4週目 (19日(日)~25日(土))	5週目 (26日(日)~30日(木))	
確認日(曜日)	4日(土)	11日(土)	18日(土)	23日(木)	27日(月)	6日(月)	12日(日)	19日(日)	26日(日)	6日(月)	13日(月)	20日(月)	27日(月)	
時間	10時00分	8時00分	10時	8時00分	8時00分	10時00分	8時00分	8時00分	8時00分	8時30分	9時00分	9時00分	9時00分	
天気	晴(曇)・雨	晴(曇)・雨	晴(曇)・雨	晴(曇)・雨	晴(曇)・雨	晴(曇)・雨	晴(曇)・雨	晴(曇)・雨	晴(曇)・雨	晴(曇)・雨	晴(曇)・雨	晴(曇)・雨	晴(曇)・雨	
温度(℃)	11℃	10℃	13℃	15℃	17℃	15℃	10℃	12℃	13℃	13℃	10℃	20℃	18℃	
湿度(%)	65%	100%	41%	90%	84%	81%	79%	90%	50%	88%	85%	84%	68%	
風向	・東北東からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。	・北北西からの風向き ※地点はセンターの風向きやや風下側になる。	・南南西からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。	・西北西からの風向き ※地点はセンターの風向きやや風下側になる。	・西南西からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。	・北北東からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。	・北北東からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。	・北西からの風向き ※地点はセンターの風向きやや風下側になる。	・北西からの風向き ※地点はセンターの風向きやや風下側になる。	・北北東からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。	・北北東からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。	・南南西からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。	・西からの風向き ※地点はセンターの風向きやや風下側になる。	
風速(m/s)	5.0m/s	3.3m/s	4.4m/s	1.4m/s	2.2m/s	1.8m/s	3.5m/s	1.8m/s	0.6m/s	1.2m/s	3.8m/s	5.3m/s	1.9m/s	
焼却炉の運転状況	・2号炉を運転中(良好) ※燃烧室温度(時間平均) 847℃(2号)、排ガス濃度は協定値以下	・2号炉と3号炉を運転中(良好) ※燃烧室温度(時間平均) 830℃(2号)と874℃(3号)、排ガス濃度は2号炉と3号炉ともに協定値以下	・2号炉と3号炉を運転中(良好) ※燃烧室温度(時間平均) 874℃(2号)と887℃(3号)、排ガス濃度は2号炉と3号炉ともに協定値以下	・3号炉を運転中(良好) ※燃烧室温度(時間平均) 888℃(3号)、排ガス濃度は協定値以下	・3号炉を運転中(良好) ※燃烧室温度(時間平均) 909℃(3号)、排ガス濃度は協定値以下	・2号炉を運転中(良好) ※燃烧室温度(時間平均) 870℃(2号)、排ガス濃度は協定値以下	・2号炉と3号炉を運転中(良好) ※燃烧室温度(時間平均) 853℃(2号)と924℃(3号)、排ガス濃度は2号炉と3号炉ともに協定値以下	・2号炉と3号炉を運転中(良好) ※燃烧室温度(時間平均) 848℃(2号)と874℃(3号)、排ガス濃度は2号炉と3号炉ともに協定値以下	・3号炉を運転中(良好) ※燃烧室温度(時間平均) 876℃(3号)、排ガス濃度は協定値以下	・2号炉を運転中(良好) ※燃烧室温度(時間平均) 901℃(2号)、排ガス濃度は協定値以下	・2号炉と3号炉を運転中(良好) ※燃烧室温度(時間平均) 873℃(2号)と910℃(3号)、排ガス濃度は2号炉と3号炉ともに協定値以下	・2号炉と3号炉を運転中(良好) ※燃烧室温度(時間平均) 852℃(2号)と842℃(3号)、排ガス濃度は2号炉と3号炉ともに協定値以下	・2号炉と3号炉を運転中(良好) ※燃烧室温度(時間平均) 894℃(3号)、排ガス濃度は協定値以下	
ごみの搬入出状況	・ごみ収集車両通行時間帯	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行時間帯	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行時間帯	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行時間帯	・ごみ収集車両通行時間帯	・ごみ収集車両通行時間帯	
印西クリーンセンターが要因と思われる「臭い」は有りますか？	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	
「有」のとき、その程度は？	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	
「有」のとき、どのような臭いですか？	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃烧臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃烧臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃烧臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃烧臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃烧臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃烧臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃烧臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃烧臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃烧臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃烧臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃烧臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃烧臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃烧臭(焦げたような臭い) ・その他	
備考						・平成27年度、内野南第二団地町内会内で引継ぎされた方								

印西クリーンセンター周辺臭気に関するモニタリング報告書（平成27年4月）

3枚目／3枚中（「臭いが有る」とき）

※モニタリングとは別に、「臭い」の通報があった場合も記録・公表します。


※1 北側地区とは北総鉄道北総線の北側に位置する地区とし、南側地区とは北総鉄道北総線の南側に位置する地区としています。

※2 下表の記載内容は、条件確認の色枠を除き、モニター協力者からの報告内容を記載しています。

条件確認の色枠、「温度」、「湿度」、「風向」、「風速」、「焼却炉の運転状況」及び「ごみの搬入出状況」は、印西クリーンセンター（以下「センター」）で確認し記載しています。

	確認地点	北側地区		南側地区		
条件確認	確認日（曜日）	「臭いが有る」の報告・通報 無し				
	時間					
	天気					
	温度（℃）					
	湿度（％）					
	風向					
	風速（m/s）					
	焼却炉の運転状況					
	ごみの搬入出状況					
	印西クリーンセンターが要因と思われる「臭い」は有りますか？					
「有」のとき、その程度は？						
「有」のとき、どのような臭いですか？						
備考						

4月の風向き(印西クリーンセンターの風上側を示す)



○確認時間帯の風向・風速

日	時間帯	風向	風速 (m/s)	臭い「有」
1(日)	20:00~21:00	北東	6.9	
4(土)	6:00~7:00	東北東	7.4	
	9:00~10:00	東北東	5.0	
6(月)	8:00~9:00	北北東	1.2	
	9:00~10:00	北北東	1.8	
8(水)	20:00~21:00	北北西	2.2	
11(土)	6:00~7:00	北西	3.4	
	7:00~8:00	北北西	3.3	
12(日)	7:00~8:00	北北東	3.5	
13(月)	8:00~9:00	北北東	3.8	
15(水)	20:00~21:00	北北西	1.8	
	23:00~24:00	南西	1.9	北側地区
18(土)	6:00~7:00	北北西	0.8	北側地区
	9:00~10:00	南南西	4.4	
19(日)	7:00~8:00	北西	1.8	
20(月)	8:00~9:00	南南西	5.3	
22(水)	20:00~21:00	東南東	2.1	
23(木)	7:00~8:00	西北西	1.4	
26(日)	7:00~8:00	北西	0.6	
27(月)	7:00~8:00	西南西	2.2	
	8:00~9:00	西	1.9	
29(水)	6:00~7:00	南東	1.6	
	20:00~21:00	東南東	1.8	

※ 確認時間を含む、1時間平均値を載せています。