

印西クリンター周辺臭気に関するモニタリング報告書（平成 27 年 8 月）

【北側地区】

- 場所（確認地点） 小倉台一丁目及び小倉台四丁目（印西クリンターの北西約 450m 地点及び 850m 地点）の 2 地点
- 定期（週 1 回）モニタリング
 - 「臭い」が有る 0 回 / 10 回中
 - 「臭い」が無い 10 回 / 10 回中
- 定期モニタリングを除き「臭い」があった日（一般通報含む）
 - 「臭い」が有る 報告・通報とも無し

8 月の北側地区では、臭いの有る日の報告はありませんでした。

詳細は、別紙「印西クリンター周辺臭気に関するモニタリング報告書（平成 27 年 8 月）」のとおりです。

【南側地区】

- 場所（確認地点） 内野一丁目、内野二丁目及び高花四丁目（印西クリンターの南東約 700m 地点・1Km 地点、南南東約 1.1 km 地点及び東南東約 2km 地点）の 4 地点
- 定期（週 1 回）モニタリング
 - 「臭い」が有る 0 回 / 19 回中
 - 「臭い」が無い 19 回 / 19 回中
- 定期モニタリングを除き「臭い」があった日（一般通報含む）
 - 「臭い」が有る 1 回（20 日）

8 月の南側地区では計 1 回（1 日）、臭いの有る日が報告されました。

印西クリンターでは、その時間帯の焼却温度、排ガス濃度等の運転状況や風向き等の気象状況を確認しました。

運転状況は、3 号焼却炉を運転中であり、燃焼室温度は 800℃以上、窒素酸化物等の排ガス濃度は全て規制値と協定値を下回る値であり良好でした。

気象状況は、風速（時間平均風速）毎秒 2.3m（弱風）、風向きは印西クリンターから中央南地区方面（南西）で、モニタリング地点は横側になり風下側ではありませんでした。

詳細は、別紙「印西クリンター周辺臭気に関するモニタリング報告書（平成 27 年 8 月）」のとおりです。

印西クリーンセンター周辺臭気に関するモニタリング報告書（平成27年8月） 2枚目／3枚中（南側地区の定期モニタリング）

※1 南側地区とは北総鉄道北総線の南側に位置する地区としています。

※2 下表の記載内容は、条件確認の色枠を除き、モニター協力者からの報告内容を記載しています。

条件確認の色枠、「温度」、「湿度」、「風向」、「風速」、「焼却炉の運転状況」及び「ごみの搬入出状況」は、印西クリーンセンター（以下「センター」）で確認し記載しています。

確認地点	内野一丁目 センターの南東 約1km地点					内野二丁目 センターの南東 約700m地点				内野三丁目 センターの南南東 約1.1km地点					高花四丁目 センターの東南東 約2km地点				
	1週目 (1日(土)~7日(金))	2週目 (8日(土)~14日(金))	3週目 (15日(土)~21日(金))	4週目 (22日(土)~28日(金))	5週目 (29日(土)~31日(月))	1週目 (1日(土)~7日(金))	2週目 (8日(土)~14日(金))	3週目 (15日(土)~21日(金))	4週目 (22日(土)~28日(金))	1週目 (1日(土)~7日(金))	2週目 (8日(土)~14日(金))	3週目 (15日(土)~21日(金))	4週目 (22日(土)~28日(金))	5週目 (29日(土)~31日(月))	1週目 (1日(土)~7日(金))	2週目 (8日(土)~14日(金))	3週目 (15日(土)~21日(金))	4週目 (22日(土)~28日(金))	5週目 (29日(土)~31日(月))
確認日(曜日)	3日(月)	14日(金)	21日(金)	25日(火)	31日(月)	5日(水)	12日(水)	19日(水)	26日(水)	3日(月)	10日(月)	17日(月)	24日(月)	31日(月)	3日(月)	10日(月)	17日(月)	24日(月)	31日(月)
時間	8時00分	8時00分	10時00分	7時00分	10時00分	6時00分	7時00分	5時30分	7時00分	7時00分	7時00分	7時00分	7時00分	7時00分	9時00分	9時00分	9時00分	9時00分	9時00分
天気	晴・曇・雨	晴(曇)・雨	晴(曇)・雨	晴(曇)・雨	晴(曇)・雨	晴(曇)・雨	晴(曇)・雨	晴(曇)・雨	晴・曇(雨)	晴(曇)・雨	晴(曇)・雨	晴・曇(雨)	晴(曇)・雨	晴(曇)・雨	晴(曇)・雨	晴(曇)・雨	晴・曇(雨)	晴(曇)・雨	晴・曇(雨)
温度(℃)	28℃	25℃	26℃	21℃	22℃	27℃	27℃	25℃	20℃	27℃	25℃	25℃	23℃	21℃	29℃	26℃	25℃	25℃	21℃
湿度(%)	85%	100%	90%	67%	100%	88%	95%	99%	100%	91%	100%	100%	80%	100%	80%	100%	100%	64%	100%
風向	南西からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。	北東からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。	北東からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。	北北東からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。	北東からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。	南西からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。	北北東からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。	北北西からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。	北北東からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。	南南西からの風向き ※地点はセンターの風向きやや風上側になる。	北北東からの風向き ※地点はセンターの風向きやや風下側になる。	東からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。	北東からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。	北北東からの風向き ※地点はセンターの風向きやや風下側になる。	南西からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。	北東からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。	東からの風向き ※地点はセンターの風向きやや風上側になる。	北北東からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。	北東からの風向き ※地点はセンターの風向き横側になる。
風速(m/s)	2.3m/s	3.1m/s	2.6m/s	2.6m/s	2.7m/s	2.3m/s	1.9m/s	1.5m/s	4.6m/s	1.1m/s	2.1m/s	3.0m/s	4.8m/s	1.6m/s	2.9m/s	3.4m/s	3.2m/s	6.9m/s	1.7m/s
焼却炉の運転状況	・3号炉を運転中(良好) ※燃焼室温度(時間平均)896℃(3号)、排ガス濃度は協定値以下	・3号炉を運転中(良好) ※燃焼室温度(時間平均)889℃(3号)、排ガス濃度は協定値以下	・3号炉を運転中(良好) ※燃焼室温度(時間平均)880℃(3号)、排ガス濃度は協定値以下	・3号炉を運転中(良好) ※燃焼室温度(時間平均)890℃(3号)、排ガス濃度は協定値以下	・1号炉と3号炉を運転中(良好) ※燃焼室温度(時間平均)864℃(1号)と854℃(3号)、排ガス濃度は1号炉と3号炉ともに協定値以下	・3号炉を運転中(良好) ※燃焼室温度(時間平均)871℃(3号)、排ガス濃度は協定値以下	・3号炉を運転中(良好) ※燃焼室温度(時間平均)896℃(3号)、排ガス濃度は協定値以下	・3号炉を運転中(良好) ※燃焼室温度(時間平均)889℃(3号)、排ガス濃度は協定値以下	・3号炉を運転中(良好) ※燃焼室温度(時間平均)858℃(3号)、排ガス濃度は協定値以下	・3号炉を運転中(良好) ※燃焼室温度(時間平均)914℃(3号)、排ガス濃度は協定値以下	・3号炉を運転中(良好) ※燃焼室温度(時間平均)877℃(3号)、排ガス濃度は協定値以下	・3号炉を運転中(良好) ※燃焼室温度(時間平均)890℃(3号)、排ガス濃度は協定値以下	・3号炉を運転中(良好) ※燃焼室温度(時間平均)872℃(3号)、排ガス濃度は協定値以下	・1号炉と3号炉を運転中(良好) ※燃焼室温度(時間平均)902℃(1号)と856℃(3号)、排ガス濃度は1号炉と3号炉ともに協定値以下	・3号炉を運転中(良好) ※燃焼室温度(時間平均)895℃(3号)、排ガス濃度は協定値以下	・3号炉を運転中(良好) ※燃焼室温度(時間平均)872℃(3号)、排ガス濃度は協定値以下	・3号炉を運転中(良好) ※燃焼室温度(時間平均)907℃(3号)、排ガス濃度は協定値以下	・3号炉を運転中(良好) ※燃焼室温度(時間平均)882℃(3号)、排ガス濃度は協定値以下	・1号炉と3号炉を運転中(良好) ※燃焼室温度(時間平均)910℃(1号)と854℃(3号)、排ガス濃度は1号炉と3号炉ともに協定値以下
ごみの搬入出状況	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行時間帯	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行時間帯	・ごみ収集車両通行なし	・ごみ収集車両通行時間帯	・ごみ収集車両通行時間帯	・ごみ収集車両通行時間帯	・ごみ収集車両通行時間帯	・ごみ収集車両通行時間帯								
印西クリーンセンターが要因と思われる「臭い」はありますか？	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)
「有」のとき、その程度は？	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う	・強く臭う ・臭う ・少し臭う
「有」のとき、どのような臭いですか？	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃焼臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃焼臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃焼臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃焼臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃焼臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃焼臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃焼臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃焼臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃焼臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃焼臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃焼臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃焼臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃焼臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃焼臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃焼臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃焼臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃焼臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃焼臭(焦げたような臭い) ・その他	・腐敗臭(生ごみのような臭い) ・燃焼臭(焦げたような臭い) ・その他
備考																			

印西クリーンセンター周辺臭気に関するモニタリング報告書（平成27年8月） 3枚目／3枚中（「臭いが有る」とき）

※モニタリングとは別に、「臭い」の通報があった場合も記録・公表します。


※1 北側地区とは北総鉄道北総線の北側に位置する地区とし、南側地区とは北総鉄道北総線の南側に位置する地区としています。

※2 下表の記載内容は、条件確認の色枠を除き、モニター協力者からの報告内容を記載しています。

条件確認の色枠、「温度」、「湿度」、「風向」、「風速」、「焼却炉の運転状況」及び「ごみの搬入出状況」は、印西クリーンセンター（以下「センター」）で確認し記載しています。

条件確認	確認地点	南側地区 内野二丁目 センターの南東 約700m地点
	確認日（曜日）	20日（木）
	時間	5時30分
	天気	晴 曇 雨
	温度（℃）	25℃
	湿度（%）	100%
	風向	北東からの風向き（前の時間帯も同じ風向き） ※地点はセンターの風向き横側になる。
	風速（m/s）	2.3m/s（前の時間帯2.0m/s）
	焼却炉の運転状況	・3号炉を運転中（前の時間帯を含め安定して良好） ※燃焼室温度（時間平均）893℃（3号）、排ガス濃度は協定値以下
	ごみの搬入出状況	・ごみ収集車両通行なし
印西クリーンセンターが要因と思われる「臭い」は有りますか？	(有)	
「有」のとき、その程度は？	・強く臭う ・臭う (少)臭う	
「有」のとき、どのような臭いですか？	・腐敗臭（生ごみのような臭い） ・燃焼臭（焦げたような臭い） (その他（ごくわずか、他のところでは臭わない。）	
備考	・問い合わせ、情報提供はない。	

8月の風向き(印西クリーンセンターの風上側を示す)



○確認時間帯の風向・風速

日	時間帯	風向	風速 (m/s)	臭い「有」
1(土)	7:00~8:00	南西	2.4	
2(日)	8:00~9:00	南西	2.2	
3(月)	6:00~7:00	南南西	1.1	
	7:00~8:00	南西	2.3	
	8:00~9:00	南西	2.9	
5(水)	5:00~6:00	南西	2.3	
7(金)	9:00~10:00	北東	2.0	
8(土)	7:00~8:00	北東	4.8	
10(月)	6:00~7:00	北北東	2.1	
	8:00~9:00	北東	3.4	
12(水)	6:00~7:00	北北東	1.9	
14(金)	7:00~8:00	北東	3.1	
	9:00~10:00	北北東	3.1	
15(土)	8:00~9:00	東南東	1.2	
17(月)	6:00~7:00	東	3.0	
	8:00~9:00	東	3.2	
19(水)	5:00~6:00	北北西	1.5	
20(木)	5:00~6:00	北東	2.3	南側地区
21(金)	9:00~10:00	北東	2.6	
	9:00~10:00	北東	2.6	
22(土)	7:00~8:00	南南西	2.6	
24(月)	6:00~7:00	北東	4.8	
	8:00~9:00	北北東	6.9	
25(火)	6:00~7:00	北北東	2.6	
26(水)	6:00~7:00	北北東	4.6	
28(金)	9:00~10:00	北北東	2.8	
29(土)	8:00~9:00	北	2.9	
31(月)	6:00~7:00	北北東	1.6	
	8:00~9:00	北東	1.7	
	9:00~10:00	北東	2.7	

※ 確認時間を含む、1時間平均値を載せています。