

印西ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ周辺臭気に関するモニタリング報告書（平成29年2月）

【北側地区】

- 場所（確認地点） 小倉台一丁目及び小倉台二丁目（印西ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰの北西約450m地点及び西約900m地点）の2地点
- 定期（週1回）モニタリング
 - 「臭い」が有る 0回／8回中
 - 「臭い」が無い 8回／8回中
- 定期モニタリングを除き「臭い」があった日（一般通報含む）
 - 「臭い」が有る 報告・通報とも無し

2月の北側地区モニタリングでは、臭い「有」の報告はありませんでした。また、周辺住民や通行人等からの通報や問い合わせもありませんでした。

※ 詳細は、別紙「印西ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ周辺臭気に関するモニタリング報告書（平成29年2月の北側地区）」のとおりです。

【南側地区】

- 場所（確認地点） 内野一丁目、内野二丁目及び高花四丁目（印西ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰの南東約1000m地点、南南東約1000m地点・1050m地点及び東南東約2000m地点）の4地点
- 定期（週1回）モニタリング
 - 「臭い」が有る 0回／21回中
 - 「臭い」が無い 21回／21回中
- 定期モニタリングを除き「臭い」があった日（一般通報含む）
 - 「臭い」が有る 報告・通報とも無し

2月の南側地区モニタリングでは、臭い「有」の報告はありませんでした。また、周辺住民や通行人等からの通報や問い合わせもありませんでした。

※ 詳細は、別紙「印西ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ周辺臭気に関するモニタリング報告書（平成29年2月の南側地区）」のとおりです。

印西クリーンセンター周辺臭気に関するモニタリング報告書（平成29年2月の「臭いが有る」とき）

※モニタリングとは別に、「臭い」の通報があった場合も記録・公表します。

※1 北側地区とは北総鉄道北総線の北側に位置する地区とし、南側地区とは北総鉄道北総線の南側に位置する地区としています。


※2 下表の記載内容は、条件確認の色枠を除き、モニター協力者からの報告内容を記載しています。

条件確認の色枠、「温度」、「湿度」、「風向」、「風速」、「焼却炉の運転状況」及び「ごみの搬入出状況」は、印西クリーンセンター（以下「センター」）で確認し記載しています。

確認地点	北側地区			南側地区								
	確認日（曜日）											
時間												
天気												
温度（℃）	「臭いが有る」の報告・通報 無し											
湿度（%）												
風向												
風速（m/s）												
焼却炉の運転状況												
ごみの搬入出状況												
印西クリーンセンターが要因と思われる「臭い」はありますか？												
「有」のとき、どのような臭いですか？												
「有」のとき、その程度は？												
備考												

条件確認

平成29年2月の風向き(印西クリーンセンターの風上側を示す)



○確認時間帯の風向・風速

日	時間帯	風向	風速 (m/s)	臭い「有」
2(木)	11:00~12:00	西北西	8.5	
3(金)	6:00~7:00	西	3.9	
	8:00~9:00	西北西	6.6	
4(土)	10:00~11:00	北	2.4	
	13:00~14:00	北西	2.6	
6(月)	8:00~9:00	西南西	2.6	
7(火)	15:00~16:00	西北西	6.6	
9(木)	6:00~7:00	北	1.9	
	14:00~15:00	北西	2.3	
10(金)	6:00~7:00	西北西	2.0	
11(土)	10:00~11:00	西	3.2	
	13:00~14:00	南西	2.7	
13(月)	9:00~10:00	北西	4.0	
14(火)	10:00~11:00	西北西	3.9	
15(水)	7:00~8:00	北西	1.9	
16(木)	11:00~12:00	南西	1.3	
17(金)	6:00~7:00	北東	1.4	
18(土)	14:00~15:00	東北東	2.8	
	未記入	北北東	1.5~3.6	
20(月)	8:00~9:00	東	1.4	
	9:00~10:00	南南西	1.2	
23(木)	10:00~11:00	南南西	6.3	
24(金)	6:00~7:00	北西	4.4	
	7:00~8:00	北西	4.5	
25(土)	13:00~14:00	西北西	1.7	
	未記入	北北東	0.6~3.5	
27(月)	7:00~8:00	北西	2.0	
	8:00~9:00	北北東	2.1	