

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：平成30年 8月27日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 5cm, 100cm

単位： $\mu\text{Sv/h}$

地 点	第1地点		第2地点(北側)		第3地点(西側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	13:19	13:23	14:22	14:26	13:37	13:41
測定値	0.104	0.084	0.083	0.070	0.096	0.088
前回比較	0.005	-0.012	-0.007	0.002	0.003	0.005

地 点	第4地点(場外)		第5地点(南側)		第6地点(東側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	13:45	13:49	13:53	13:57	14:02	14:06
測定値	0.077	0.077	0.045	0.064	0.060	0.062
前回比較	-0.006	0.001	0.005	-0.003	-0.001	-0.003

地 点	第7地点(場内)		第8地点(テニスコート)		第9地点(灰出し場)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	13:29	13:33	13:00	13:04	13:10	13:14
測定値	0.109	0.095	0.103	0.094	0.087	0.078
前回比較	0.008	0.001	0.006	0.000	0.008	0.006

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：平成30年 8月23日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 5cm, 100cm

単位： $\mu\text{Sv/h}$

地 点	第1地点		第2地点(北側)		第3地点(西側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	11:15	11:19	12:20	12:24	11:34	11:38
測定値	0.099	0.096	0.090	0.068	0.093	0.083
前回比較	0.001	-0.002	0.001	0.000	-0.002	-0.002

地 点	第4地点(場外)		第5地点(南側)		第6地点(東側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	11:42	11:46	11:50	11:54	12:00	12:04
測定値	0.083	0.076	0.040	0.067	0.061	0.065
前回比較	0.004	-0.006	0.000	0.003	-0.003	0.003

地 点	第7地点(場内)		第8地点(テニスコート)		第9地点(灰出し場)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	11:25	11:29	11:00	11:04	11:07	11:11
測定値	0.101	0.094	0.097	0.094	0.079	0.072
前回比較	-0.009	0.002	0.001	-0.001	-0.002	0.004

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：平成30年 8月13日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 5cm, 100cm

単位： $\mu\text{Sv/h}$

地 点	第1地点		第2地点(北側)		第3地点(西側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	13:15	13:19	14:17	14:21	13:34	13:38
測定値	0.098	0.098	0.089	0.068	0.095	0.085
前回比較	-0.003	0.002	0.011	-0.007	0.000	-0.003

地 点	第4地点(場外)		第5地点(南側)		第6地点(東側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	13:42	13:46	13:50	13:54	13:59	14:03
測定値	0.079	0.082	0.040	0.064	0.064	0.062
前回比較	-0.006	0.000	-0.003	-0.004	0.005	-0.001

地 点	第7地点(場内)		第8地点(テニスコート)		第9地点(灰出し場)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	13:25	13:29	13:00	13:04	13:09	13:13
測定値	0.110	0.092	0.096	0.095	0.081	0.068
前回比較	0.005	-0.010	-0.013	0.002	-0.004	-0.008

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：平成30年 8月 6日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 5cm, 100cm

単位： $\mu\text{Sv/h}$

地 点	第1地点		第2地点(北側)		第3地点(西側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	11:18	11:22	12:20	12:24	11:37	11:41
測定値	0.101	0.096	0.078	0.075	0.095	0.088
前回比較	0.007	0.005	-0.005	0.008	0.000	-0.004

地 点	第4地点(場外)		第5地点(南側)		第6地点(東側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	11:45	11:49	11:52	11:56	12:02	12:06
測定値	0.085	0.082	0.043	0.068	0.059	0.063
前回比較	0.014	0.007	0.000	-0.001	0.002	0.001

地 点	第7地点(場内)		第8地点(テニスコート)		第9地点(灰出し場)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	11:28	11:32	11:00	11:04	11:10	11:14
測定値	0.105	0.102	0.109	0.093	0.085	0.076
前回比較	-0.031	0.018	0.010	0.001	0.001	0.002

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：平成30年 7月30日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 5cm, 100cm

単位： $\mu\text{Sv/h}$

地 点	第1地点		第2地点(北側)		第3地点(西側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	13:15	13:19	14:16	14:20	13:32	13:36
測定値	0.094	0.091	0.083	0.067	0.095	0.092
前回比較	-0.010	0.002	-0.009	-0.002	0.001	0.010

地 点	第4地点(場外)		第5地点(南側)		第6地点(東側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	13:40	13:44	13:47	13:51	13:56	14:00
測定値	0.071	0.075	0.043	0.069	0.057	0.062
前回比較	-0.007	-0.009	-0.001	0.007	-0.017	-0.011

地 点	第7地点(場内)		第8地点(テニスコート)		第9地点(灰出し場)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	13:25	13:29	13:00	13:04	13:10	13:14
測定値	0.136	0.084	0.099	0.092	0.084	0.074
前回比較	0.035	-0.010	-0.006	-0.009	0.006	0.003

