

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：平成30年 7月 9日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 5cm, 100cm

単位： $\mu\text{Sv/h}$

地 点	第1地点		第2地点(北側)		第3地点(西側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	13:15	13:19	14:17	14:21	13:33	13:37
測定値	0.102	0.099	0.093	0.070	0.099	0.085
前回比較	0.001	0.006	-0.006	0.000	-0.001	-0.009

地 点	第4地点(場外)		第5地点(南側)		第6地点(東側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	13:41	13:45	13:48	13:52	13:57	13:01
測定値	0.084	0.071	0.039	0.063	0.072	0.062
前回比較	0.003	-0.008	-0.005	-0.002	0.000	-0.005

地 点	第7地点(場内)		第8地点(テニスコート)		第9地点(灰出し場)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	13:25	13:29	13:00	13:04	13:07	13:11
測定値	0.102	0.096	0.109	0.097	0.083	0.064
前回比較	-0.027	-0.005	0.004	-0.009	-0.005	-0.010

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：平成30年 7月 2日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 5cm, 100cm

単位： $\mu\text{Sv/h}$

地 点	第1地点		第2地点(北側)		第3地点(西側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	11:15	11:19	12:20	12:24	11:35	11:39
測定値	0.101	0.093	0.099	0.070	0.100	0.094
前回比較	0.001	-0.006	0.020	0.007	0.003	0.012

地 点	第4地点(場外)		第5地点(南側)		第6地点(東側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	11:43	11:47	11:50	11:54	12:00	12:04
測定値	0.081	0.079	0.044	0.065	0.072	0.067
前回比較	-0.005	0.007	0.002	-0.002	0.002	-0.004

地 点	第7地点(場内)		第8地点(テニスコート)		第9地点(灰出し場)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	11:25	11:29	11:00	11:04	11:08	11:12
測定値	0.129	0.101	0.105	0.106	0.088	0.074
前回比較	-0.012	0.002	-0.005	0.001	0.004	-0.002

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：平成30年 6月25日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 5cm, 100cm

単位： $\mu\text{Sv/h}$

地 点	第1地点		第2地点(北側)		第3地点(西側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	13:17	13:21	14:19	14:23	13:35	13:39
測定値	0.100	0.099	0.079	0.063	0.097	0.082
前回比較	-0.003	0.005	-0.005	-0.010	-0.010	-0.007

地 点	第4地点(場外)		第5地点(南側)		第6地点(東側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	13:42	13:46	13:50	13:54	13:59	14:03
測定値	0.086	0.072	0.042	0.067	0.070	0.071
前回比較	0.001	-0.008	0.000	-0.001	-0.007	0.003

地 点	第7地点(場内)		第8地点(テニスコート)		第9地点(灰出し場)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	13:26	13:30	13:00	13:04	13:10	13:14
測定値	0.141	0.099	0.110	0.105	0.084	0.076
前回比較	0.029	0.005	0.008	0.007	0.001	0.002

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：平成30年 6月18日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 5cm, 100cm

単位： $\mu\text{Sv/h}$

地点	第1地点		第2地点(北側)		第3地点(西側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	11:15	11:19	12:25	12:29	11:35	11:39
測定値	0.103	0.094	0.084	0.073	0.107	0.089
前回比較	-0.002	-0.001	0.001	-0.001	0.004	0.003

地点	第4地点(場外)		第5地点(南側)		第6地点(東側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	11:45	11:49	11:54	11:58	12:04	12:08
測定値	0.085	0.080	0.042	0.068	0.077	0.068
前回比較	-0.007	-0.003	-0.003	0.001	0.000	-0.005

地点	第7地点(場内)		第8地点(テニスコート)		第9地点(灰出し場)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	11:25	11:29	11:00	11:04	11:08	11:12
測定値	0.112	0.094	0.102	0.098	0.083	0.074
前回比較	0.007	-0.005	-0.003	0.001	0.003	0.001

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：平成30年 6月12日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 5cm, 100cm

単位： $\mu\text{Sv/h}$

地 点	第1地点		第2地点(北側)		第3地点(西側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	13:16	13:20	14:24	14:28	13:36	13:40
測定値	0.105	0.095	0.083	0.074	0.103	0.086
前回比較	-0.001	-0.003	-0.002	0.004	0.009	-0.007

地 点	第4地点(場外)		第5地点(南側)		第6地点(東側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	13:45	13:49	13:55	13:59	14:04	14:08
測定値	0.092	0.083	0.045	0.067	0.077	0.073
前回比較	-0.004	0.001	0.001	-0.002	0.005	0.002

地 点	第7地点(場内)		第8地点(テニスコート)		第9地点(灰出し場)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	13:27	13:31	12:59	13:03	13:08	13:12
測定値	0.105	0.099	0.105	0.097	0.080	0.073
前回比較	-0.012	-0.008	0.008	-0.005	-0.005	-0.002

